



T-57C+ с выравниванием по сердцевине

Краткое руководство


Что входит в комплект




Сварочный аппарат



Чемодан для переноски и хранения




Аккумуляторная батарея



Сетевой шнур питания




Краткое руководство




AC/DC Адаптер



Запасные электроды




USB шнур




Лоток для КДЗС

Начало работы


❶ Откройте крышку батарейного отсека, и установите аккумулятор в отсек, как показано на рисунке ниже. Закройте и зафиксируйте крышку.



❷ Подключите шнур сетевого адаптера к разъему питания.




❸ Как проверить оставшуюся емкость аккумулятора




❹ Нажмите клавишу POWER и удерживайте около 1 секунды.

❺ Включение




Процесс зарядки (мигает)




Полностью заряжен (ровное сияние)

⑤ Воспроизведение обучающих видеороликов по сварке волокон.



⑥ Нажмите на иконку, чтобы воспроизвести видео.




Использование обучающих видео

На устройстве



Также доступно онлайн



Содержание видео

Основные операции



Вставка волокон в сварочный аппарат



Защита сварного соединения



V-образные канавки



термоусадочной печи

Очистка

Расходные




Замена электродов

Обновление ПО



На компьютере



На смартфоне с функцией SumiCloud

